

名古屋市中消防署 NEWS



「ガストーチバーナーに対する規制が開始されました。」

あぶり料理や火起こしなど、キャンプやおうち時間に便利なガストーチバーナーですが、粗悪な作りの製品による、火災ややけどなどの事故が多く発生しています。

そこで、こうした製品による事故を防ぐため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が改正され、令和7年2月より、ガストーチバーナーに対する新たな規制が始まりました。

国の定める安全に関する基準を満たしたガストーチバーナーには、**「◇PSLPG マーク」が表示**され、マークの表示されていない製品の販売が禁止されます。



PSLPG マーク

※ 対象のガストーチバーナーは、カセットボンベ等に直接接続する製品です。

ガストーチバーナーの事故原因は？

事故の原因として、器具栓又は容器接続部からのガス漏れや異常燃焼があります。

【主な事故原因】

- 器具栓又は容器接続部からのガス漏れ
 - ・ 容器接続部の固定ねじ締め付け不良
 - ・ 器具栓の腐食
 - ・ リング不良(リングの破損や異物付着等)
- 異常燃焼



通常燃焼



異常燃焼

今持っているガストーチバーナーの使用について

規制開始後も今持っているガストーチバーナーは、今後も使用できますが、以下の点に注意して使用してください。

- ① ボンベに正しくしっかりと固定されていることを確認する。
- ② 本体に変形やひび割れ等がないことを確認する。
- ③ ボンベを逆さま、または斜めにして点火しない。
- ④ 必ず指定されているボンベを接続して使う。
- ⑤ 点火動作をする前に必ず外見、接続部、ガス調整つまみを見て、ガス漏れがないことを確認して使用する。

名古屋市中消防署

お気軽にお電話ください。
☎052-231-0119



中消防署ホームページでは防火・防災に役立つ情報を掲載しています。